
Software Release Notes

Software Details:

Chassis: SL7xx

Main software version: os7.2-M0411-UHD:
bild i.48/55/65, bild c.43, We. SEE 43/50/55

os7.2-M0412-FHD:
bild c.32, We. SEE 32

FRC software version: bild i.48: 28838
bild i.55: 28839
bild i.65: 28295

Releasedatum: 02.05.2022

Neuerungen:

ID	Titel
LBH-188	Aufnahme/Timeshift für nordische Länder aktiviert
---	Neuer Suchmodus "Schneller Scan" für DVB-S Standardsuche
LBH-89	Neuer Bildschirmschoner für OLED-Geräte
LBH-141	Vorbereitung zur Aktivierung der nativen Apps Disney+ und Apple TV+

Fehlerbehebungen:

ID	Titel
LBH-365 LBH-364 LBH-289 LBH-275	bild-i: Korrektur eines Problems, bei dem sich das TV-Gerät im Timeshift-Modus, bei Musikwiedergabe oder im "Nur-Audio"-Modus automatisch abschaltet
LBH-315	c.32/We. SEE 32: Behebung eines Problems in Italien, bei dem der TV gelegentlich ohne Video startet

LOEWE.

ID	Titel
LBH-369	c.32/We. SEE 32: Behebung eines Problems, bei dem die Alexa-Einrichtung in Großbritannien fehlschlägt
---	Optimierung des DVB-T-Suchlaufs in Deutschland
LBH-308	Behebung eines Problems, bei dem DVB-Sender durch die Kindersicherung für ein Alter von 19+ gesperrt wurden (z.B. TV5MONDE)
LBH-279	Behebung eines Problems, bei dem ein WLAN-Access-Point mit aktiviertem Fast Roaming nicht verbunden werden kann
LBH-304	Korrektur eines Problems, bei dem die Wiedergabe der Aufnahme eines freien Senders aufgrund einer ungültigen Ablaufzeit blockiert wird
---	Sky Q Box: Behebung eines Problems, bei dem ein schwarzer Bildschirm mit einem 4K-Netflix-Video erscheint
LBH-314	Sky Q Box: Behebung evon Bild- und Tonaussetzern während einer UHD-Live-Übertragung
---	Behebung eines Problems, bei dem der TV-Bildschirm bei angeschlossener Xbox im Spielmodus oder ALLM verschwommen ist
---	Zuordnung zwischen dem ALLM und dem Spielmodus korrigiert
---	Behebung eines Problems, bei dem der Fernseher nicht auf die Tasten Vol+/- und Mute reagiert, wenn HDMI CEC ausgeschaltet ist
LBH-313	Behebung eines Fehlers, bei dem der Fernseher beim Öffnen von jpg-Fotos blockiert
LBH-265	Behebung eines Problems, bei dem die Anmeldung am VIDAA-Konto fehlschlägt, wenn die E-Mail-Adresse einen Bindestrich enthält
LBH-367	Optimierung von Dolby Atmos
---	Korrektur einiger Bildparameter
LBH-127 LBH-131 LBH-132 LBH-162 LBH-182 LBH-219 LBH-262 LBH-293	Texte und Übersetzungen korrigiert und verbessert

Frühere Versionen:

os7.1-L0902 (We. SEE 55), L0909 (bild i.48/55/65), L0910 (bild c.43, We. SEE 43), L0915 (We. SEE 50)

Neuerungen:

ID	Titel
LBH-97	Implementierung des Loewe Abschaltvorhangs
---	Unterstützung weiterer DVB-Netzwerke (e.g. Ziggo, UPC, Vodafone, Cable Ready, Telenor, ComHem, Stofa, YouSee)

Fehlerbehebungen:

ID	Titel
---	Verbesserte Regelung des Umgebungslichtsensors
---	Optimierung der Bild-Parameter
LBH-137	Gelegentlich fehlender Ton bei Aufnahme oder Timeshift
---	Verbesserte Lippensynchronität bei Amazon Prime-Video
---	Abschalten von eARC mit klang bar 5
LBH-256	Gelegentliche Blockade des TVs im DVB-Regionalfenster
LBH-136	Abschalten des TVs im Radiomodus nach 20 Minuten
---	Automatische Aktivierung des Timeshifts bei Sport-Sendungen durch Alphonso Enhanced Viewing
---	Fehlerbehebung bei Aufnahme mit einem Vodafone CAM-Module
---	Übersetzung der Benutzervereinbarung und Datenschutzbestimmungen
---	Verbesserung der Benutzeroberfläche